

评分业绩

发包人名称	徐州鼎尚置业有限公司
工程名称及建设地点	徐州万科新淮海西路NO地块项目六街区1、2、4、6、7号楼、1号楼配电房开关站、2号楼配电房、物业大楼、人防地库一区
建设规模	
项目负责人	李帅
合同金额（万元）	21586.16万元
开竣工日期	
备注	

附：

徐州万科新淮海西路NO地块项目六街区1、2、4、6、7号楼、1号楼配电房开关站、2号楼配电房、物业大楼、人防地库一区 项目扫描件：

序号	证书名称	查看
1	业绩中标通知书	点击查看
2	业绩合同协议书	点击查看
3	工程接收证书(工程竣工验收证书)	点击查看
4	施工许可证	点击查看
5	其他	点击查看

徐州市非国有资金投资工程项目 批准直接发包通知书

编号: 3203111510260102-BD-001

徐州鼎尚置业有限公司:

经调查核实 徐州万科新淮海西路NO地块项目六街区1、2、4、6、7号楼、1号楼配电房开关站、2号楼配电房、物业大楼、人防地库一区。

的实际情况该工程符合《徐州市非国有资金投资工程项目发包监督管理办法（试行）》规定的情形，同意采用直接发包形式。

请自本通知书发出之日起30日内与承包人签订合同，并于签订之日起7日内将合同报建筑市场监管处备案。

承包人及拟派建造师基本情况:

承包人名称:	南通五建建设工程有限公司
承包人资质等级:	房屋建筑工程特级
资质证书编号:	D132030984
承包人拟派建造师姓名:	李帅
建造师资质等级:	建筑工程一级
建造师证书编号:	苏132151505259
建设规模:	133081.72 平方米
质量要求:	合格
工程造价(元):	215861600.00
工期:	635 天
备注:	技术负责人: 於兵 施工员: 孟进进 质检员: 杨敬 安全员: 唐小龙

徐州市城乡建设局建设工程招标投标管理处(盖章)





第一部分 合同协议书

合同验证码: f5d30173-326a-48e5-b37e-3bf42f7b897b

发包人(全称): 徐州鼎尚置业有限公司

承包人(全称): 南通五建建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 徐州万科新淮海西路N0地块项目六街区1、2、4、6、7号楼、1号楼配电房开关站、2号楼配电房、物业大楼、人防地库一区 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 徐州万科新淮海西路N0地块项目六街区1、2、4、6、7号楼、1号楼配电房开关站、2号楼配电房、物业大楼、人防地库一区

2. 工程地点: 徐州市新淮海西路

3. 工程立项批准文号: 备案号[2015]30

4. 资金来源: 自筹

5. 工程内容: 请参见补充条款:合同协议书-5. 工程内容

×

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)

6. 工程承包范围: 土建工程、人防工程、室内外水电设备安装工程(不含消防工程)、公共部位装修工程(精装修房公共部位装修不在此范围内)、主体结构及初装修工程、出户管工程(含强弱电、雨污排水给水由出户接至驳井)及配电房等

×

二、合同工期

计划开工日期: 2016年04月01日

计划竣工日期: 2017年12月26日

工期总日历天数: 635 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 贰亿壹仟伍佰捌拾陆万壹仟陆佰元整 (¥ 215,861,600.00 元);





其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 肆佰叁拾万捌仟陆佰壹拾陆元整 (¥ 4,308,616.00 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) × (¥ × 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) × (¥ × 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) × (¥ × 元);

2. 合同价格形式: 固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 李帅。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。



2 550438 035177



3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2016年03月16日 签订。

十、签订地点

本合同在徐州市新淮海西路项目部 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同签订之日 生效。

十三、合同份数

本合同一式 7 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 3 份。

发包人：




承包人：



法定代表人或其委托代理人：(签字)

法定代表人或其委托代理人：(签字)



组织机构代码：58840462-X

组织机构代码：13867051-7

地 址：徐州市植物园内

地 址：江苏省南通市如东县掘港镇人民

邮政编码：221000

邮政编码：226400

法定代表人：耿冰

法定代表人：胡斌

委托代理人：罗伟

委托代理人：符建军

电 话：0516-66990000

电 话：0513-84516580

传 真：0516-66990000

传 真：0513-84131688

电子信箱：xiazj@vanke.com

电子信箱：ntwjfjj@sina.com

开户银行：招商银行徐州分行

开户银行：交通银行中山北路支行

账 号：516900195010901

账 号：323600665018010109888



单位工程质量竣工验收记录

苏 JG1.2

工程名称	徐州万科新淮海西路项目NO 地块地下车库一区	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地下2层/23123m²
施工单位	南通五建建设工程有限公司	技术负责人	傅明	开工日期	2016年3月22日
项目负责人	李帅	项目技术 负责人	於兵	完工日期	2018年8月 日
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程验收	共 1 分部, 经核查符合设计及标准规 定 1 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 9 项, 经核查符合规定 9 项			合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合规定 4 项, 共 抽查 4 项, 符合规定 4 项, 经 返工处理符合规定 0 项			合格
4	观感质量验收	共核查 1 项, 达到“好”和“一般”的 1 项, 经返修处理符合要求的 0 项			合格
综合验收结论		合格			
建设单位		监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
项目负责人: (公章)		总监工程师: (公章)	项目负责人: (公章)	项目负责人: (公章)	项目负责人: (公章)
2018年8月23日		2018年8月23日	2018年8月23日	2018年8月23日	2018年8月23日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应有相应单位的法人代表书面授权

江苏省建设工程质量监督总站监制

单位工程质量竣工验收记录

苏 JG1.2

工程名称	徐州万科新淮海西路NO地块六街区项目7#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	11层/5198.68m²
施工单位	南通五建建设工程有限公司	技术负责人	傅明	开工日期	2016年3月22日
项目负责人	李帅	项目技术负责人	於兵	完工日期	2018年8月 日
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程验收	共 5 分部, 经核查符合设计及标准规定 5 分部			符合要求
2	质量控制资料核查	共 9 项, 经核查符合规定 9 项			符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合规定 4 项, 共抽查 4 项, 符合规定 4 项, 经返工处理符合规定 0 项			符合要求
4	观感质量验收	共核查 3 项, 达到“好”和“一般”的 3 项, 经返修处理符合要求的 0 项			符合要求
综合验收结论		符合要求			
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
项目负责人:	总监理工程师:	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:	
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
2018年8月24日	2018年8月23日	2018年8月23日	2018年8月23日	2018年8月23日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应有相应单位的法人代表书面授权

江苏省建设工程质量监督总站监制

单位工程质量竣工验收记录

苏 JG1-2

工程名称	徐州万科新淮海西路NO地块六街区项目2#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	33层/38111m ²
施工单位	南通五建建设工程有限公司	技术负责人	傅明	开工日期	2016年3月22日
项目负责人	李帅	项目技术负责人	於兵	完工日期	2018年8月 日
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程验收	共 5 分部, 经核查符合设计及标准规定 5 分部			符合要求
2	质量控制资料核查	共 9 项, 经核查符合规定 9 项			符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合规定 4 项, 共抽查 4 项, 符合规定 4 项, 经返工处理符合规定 0 项			符合要求
4	观感质量验收	共核查 3 项, 达到“好”和“一般”的 3 项, 经返修处理符合要求的 0 项			符合要求
综合验收结论		符合要求			
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
项目负责人:	总监理工程师:	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:	
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
2018年8月23日	2018年8月23日	2018年8月23日	2018年8月23日	2018年8月23日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应有相应单位的法人代表书面授权

江苏省建设工程质量监督总站监制

单位工程质量竣工验收记录

苏 JG1.2

工程名称	徐州万科新淮海西路NO地块六街区项目1#楼		结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	33层/19779.96㎡
施工单位	南通五建建设工程有限公司		技术负责人	傅明	开工日期	2016年3月22日
项目负责人	李帅		项目技术负责人	於兵	完工日期	2018年8月 日
序号	项目		验收记录			验收结论
1	分部工程验收		共 5 分部, 经核查符合设计及标准规定 定 5 分部			符合要求
2	质量控制资料核查		共 9 项, 经核查符合规定 9 项			符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果		共核查 4 项, 符合规定 4 项, 共 抽查 4 项, 符合规定 4 项, 经 返工处理符合规定 0 项			符合要求
4	观感质量验收		共核查 3 项, 达到“好”和“一般”的 3 项, 经返修处理符合要求的 0 项			符合要求
综合验收结论			符合要求			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	项目负责人:	总监理工程师:	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	2018年8月23日	2018年8月23日	2018年8月23日	2018年8月23日	2018年8月23日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应有相应单位的法人代表书面授权

江苏省建设工程质量监督总站监制

单位工程质量竣工验收记录

苏 JG1.2

工程名称	徐州万科新淮海西路NO地块六街区项目4#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	34层/23592.6m²
施工单位	南通五建建设工程有限公司	技术负责人	傅明	开工日期	2016年3月22日
项目负责人	李帅	项目技术负责人	於兵	完工日期	2018年8月 日
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程验收	共 5 分部, 经核查符合设计及标准规定 5 分部			符合要求
2	质量控制资料核查	共 9 项, 经核查符合规定 9 项			符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合规定 4 项, 共抽查 4 项, 符合规定 4 项, 经返工处理符合规定 0 项			符合要求
4	观感质量验收	共核查 3 项, 达到“好”和“一般”的 3 项, 经返修处理符合要求的 0 项			符合要求
综合验收结论		符合要求			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	项目负责人: (公章) 2018年8月23日	总监理工程师: (公章) 2018年8月23日	项目负责人: (公章) 2018年8月23日	项目负责人: (公章) 2018年8月23日	项目负责人: (公章) 2018年8月23日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应有相应单位的法人代表书面授权

江苏省建设工程质量监督总站监制

单位工程质量竣工验收记录

苏 JG1.2

工程名称	徐州万科新淮海西路N0地块六街区项目6#楼		结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	34层/22614.16m²
施工单位	南通五建建设工程有限公司		技术负责人	傅明	开工日期	2016年3月22日
项目负责人	李帅		项目技术负责人	於兵	完工日期	2018年8月 日
序号	项目		验收记录			验收结论
1	分部工程验收		共 5 分部, 经核查符合设计及标准规定 5 分部			符合要求
2	质量控制资料核查		共 9 项, 经核查符合规定 9 项			符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果		共核查 4 项, 符合规定 4 项, 共抽查 4 项, 符合规定 4 项, 经返工处理符合规定 0 项			符合要求
4	观感质量验收		共核查 3 项, 达到“好”和“一般”的 3 项, 经返修处理符合要求的 0 项			符合要求
综合验收结论			符合要求			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	项目负责人: (公章) 2018年8月23日	总监理工程师: (公章) 2018年8月23日	项目负责人: (公章) 2018年8月23日	项目负责人: (公章) 2018年8月23日	项目负责人: (公章) 2018年8月23日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应有相应单位的法人代表书面授权

江苏省建设工程质量监督总站监制

单位工程竣工验收证明书

工程名称：徐州万科新淮海西路NO地块六街区项目1#楼


验收日期：2018年8月23日

建设单位	徐州鼎尚置业有限公司			监理单位	南京江城工程项目管理有限公司						
施工单位	南通五建建设工程有限公司			设计单位	厚石建筑设计(上海)有限公司						
建设面积	19779.96	m²	工程造价	万元	结构层次	剪力墙/11层	开工日期	2016年3月22日	竣工日期	2018年8月 日	
验收意见 1、参加验收各单位、人员符合验收程序要求，验收程序合法、有效，验收结果正确； 2、完成施工图纸及变更内容，各分部工程所含分项工程质量均验收合格； 3、工程质量控制资料基本齐全，符合要求，满足施工规范及验收规定； 4、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查资料完整、齐全合格，抽查合格，满足国家强制性条文的规定； 5、工程观感质量，综合评定一般； 6、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，该工程质量评定合格，同意验收。											
施工单位		监理单位		建设单位		设计单位		勘察单位		有关单位	
负责人：		总监理工程师：		负责人：		负责人：		负责人：		参加人员：	
										(签字)	

单位工程竣工验收证明书

工程名称: 徐州万科新淮海西路80地块六街区项目2#楼


验收日期: 2018年8月31日

建设单位	徐州鼎尚置业有限公司			监理单位	南京江城工程项目管理有限公司						
施工单位	南通五建建设工程有限公司			设计单位	厚石建筑设计(上海)有限公司						
建设面积	38111	m²	工程造价	万元	结构层次	剪力墙/33层	开工日期	2016年3月22日	竣工日期	2018年8月 日	
验收意见: 1、参加验收各单位、人员符合验收程序要求,验收程序合法、有效,验收结果正确; 2、完成施工图纸及变更内容,各分部工程所含分项工程质量均验收合格; 3、工程质量控制资料基本齐全,符合要求,满足施工规范及验收规定; 4、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查资料完整、齐全合格,抽查合格,满足国家强制性条文的规定; 5、工程观感质量,综合评定一般; 6、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,该工程质量评定合格,同意验收。											
施工单位		监理单位		建设单位		设计单位		勘察单位		有关单位	
负责人:		总监理工程师:		负责人:		负责人:		负责人:		参加人员:	
											
(盖章)		(盖章)		(盖章)		(盖章)		(盖章)		(盖章)	

单位工程竣工验收证明书

工程名称: 徐州万科新淮海西路NO地块六街区项目4#楼

验收日期: 2018 年 8 月 23 日

建设单位	徐州鼎尚置业有限公司			监理单位	南京江城工程项目管理有限公司						
施工单位	南通五建建设工程有限公司			设计单位	厚石建筑设计(上海)有限公司						
建设面积	23592.6	m ²	工程造价	万元	结构层次	剪力墙/34层	开工日期	2016年3月22日	竣工日期	2018年 8 月 日	
验收意见: 1、参加验收各单位、人员符合验收程序要求,验收程序合法、有效,验收结果正确; 2、完成施工图纸及变更内容,各分部工程所含分项工程质量均验收合格; 3、工程质量控制资料基本齐全,符合要求,满足施工规范及验收规定; 4、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查资料完整、齐全合格,抽查合格,满足国家强制性条文的规定; 5、工程观感质量,综合评定一般; 6、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,该工程质量评定合格,同意验收。											
施工单位		监理单位		建设单位		设计单位		勘察单位		有关单位	
负责人:		总监理工程师:		负责人:		负责人:		负责人:		参加人员:	
											
(盖章)		(盖章)		(盖章)		(盖章)		(盖章)		(盖章)	

单位工程竣工验收证明书

工程名称: 徐州万科新淮海西路NO地块六街区项目6#楼


验收日期: 2016年8月23日

建设单位	徐州鼎尚置业有限公司			监理单位	南京江城工程项目管理有限公司					
施工单位	南通五建建设工程有限公司			设计单位	厚石建筑设计(上海)有限公司					
建设面积	22614.16	m²	工程造价	万元	结构层次	剪力墙/34层	开工日期	2016年3月22日	竣工日期	2016年8月23日
验收意见 1、参加验收各单位、人员符合验收程序要求,验收程序合法、有效,验收结果正确; 2、完成施工图纸及变更内容,各分部工程所含分项工程质量均验收合格; 3、工程质量控制资料基本齐全,符合要求,满足施工规范及验收规定; 4、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查资料完整、齐全合格,抽查合格,满足国家强制性条文的规定; 5、工程观感质量,综合评定一般; 6、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,该工程质量评定合格,同意验收。										
施工单位		监理单位		建设单位		设计单位		勘察单位		有关单位
负责人:		总监理工程师:		负责人:		负责人:		负责人:		参加人员:
										

单位工程竣工验收证明书

工程名称: 徐州万科新淮海西路NO地块六街区项目7#楼

验收日期: 2016年8月23日

建设单位	徐州鼎尚置业有限公司			监理单位	南京江城工程项目管理有限公司						
施工单位	南通五建建设工程有限公司			设计单位	厚石建筑设计(上海)有限公司						
建设面积	5198.68	m ²	工程造价	万元	结构层次	剪力墙/11层	开工日期	2016年3月22日	竣工日期	2016年8月 日	
验收意见: 1、参加验收各单位、人员符合验收程序要求, 验收程序合法、有效, 验收结果正确; 2、完成施工图纸及变更内容, 各分部工程所含分项工程质量均验收合格; 3、工程质量控制资料基本齐全, 符合要求, 满足施工规范及验收规定; 4、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查资料完整、齐全合格, 抽查合格, 满足国家强制性条文的规定; 5、工程观感质量, 综合评定一般; 6、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》, 该工程质量评定合格, 同意验收。											
施工单位		监理单位		建设单位		设计单位		勘察单位		有关单位	
负责人:		总监理工程师:		负责人:		负责人:		负责人:		参加人员:	
											

单位工程竣工验收证明书

工程名称: 徐州万科新淮海西路项目NO地块地下车库一区

验收日期: 2018年8月23日

建设单位	徐州鼎尚置业有限公司				监理单位	南京江城工程项目管理有限公司				
施工单位	南通五建建设工程有限公司				设计单位	江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司				
建设面积	23123	m²	工程造价	万元	结构层次	剪力墙/地下2层	开工日期	2016年3月22日	竣工日期	2018年8月23日
验收意见: 1、参加验收各单位、人员符合验收程序要求, 验收程序合法、有效, 验收结果正确; 2、完成施工图纸及变更内容, 各分部工程所含分项工程质量均验收合格; 3、工程质量控制资料基本齐全, 符合要求, 满足施工规范及验收规定; 4、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查资料完整、齐全合格, 抽查合格, 满足国家强制性条文的规定; 5、工程观感质量, 综合评定一般; 6、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》, 该工程质量评定合格, 同意验收。										
施工单位		监理单位		建设单位		设计单位		勘察单位		有关单位
负责人:		总监理工程师:		负责人:		负责人:		负责人:		参加人员:
										

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 320311201603220101

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，
本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关


发证日期









建设单位	徐州鑫尚置业有限公司		
工程名称	徐州万科新淮海西院NO地块项目六街区1、2、4、6、7号楼及人防地库一区（含地下室）		
建设地址	泉山区新淮海西路		
建设规模	133081.72平方米	合同价格	21586.16万元
勘察单位	江苏省第二地质工程勘察院		
设计单位	厚石建筑设计（上海）有限公司、江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司		
施工单位	南通丑建建设工程有限公司		
监理单位	南京江顺工程项目管理有限公司		
勘察单位项目负责人	李以超	设计单位项目负责人	徐海航、李刚强
施工单位项目负责人	李帅	总监理工程师	潘俊
合同工期	635天		
备注	施工合同备案编号：3203112016031705A01000		

注意事项：

- 一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
- 三、住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行检查。
- 四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
- 五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。



-

[illegible]

HOS

香港電話 (400)
 傳真號碼 8 13100400
 電話 02150627909
 021062633996
 傳真 02150609972
 021062632906

徐州鑫鴻置業有限公司

工部局工程處

湖州万利源海苔店地址项目

德州万科新海西路AC地块项目6#

图 2 (续前) 图 1

结构工程	
分部分项工程	

合作方式	合作方式
------	------

设计负责人	设计日期	设计人
-------	------	-----

坐席人	黄世超	1512
控诉人	李德贵	1512

作者	李國昌	1997
出版人	黃世道	1997

设计人	王 强	
-----	-----	--

合用人数	11	76

甘肅省人
民日報

2011

姓名	王工	性别	男
年龄	35	学历	本科

100	100	100	20
100	100	100	100

本图升版后, 以最新版本为准

证明

徐州万科新淮海西路 NO 地块项目六街区 1、2、4、6、7 号楼、
1 号楼配电房开关站、2 号楼配电房、物业大楼、人防地库一区（含
桩基），其中 2 号楼为装配式建筑，装配率大于 30%，由南通五建控
股集团有限公司承建。

特此证明！

徐州鼎尚置业有限公司

2019 年 4 月 24 日



江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台

Jiangsu Construction Market Supervision And Integrity Information Integration Platform

首页 企业信息 人员信息 工程项目 信用信息 信用评价

搜索

2020年1月17日 星期五 现在时间: 下午 13:24:58

合同备案列表

项目节点: 项目名称: 项目编码: 建设单位:

合同备案编码: 承包单位: 合同类型:

查询校验码:

序号	合同项目名称	合同备案编号	备案日期	合同类别	合同金额(万元)	建设规模	合同签订日期	发
1	徐州万科新淮海西路NO地块项目六街区...	3203112016031705A01000	2016-03-17	施工总包	21586.1600	土建工程、人防工程、室...	2016-03-16	徐州鼎尚置